


<https://info.nodo50.org/Desempaquetando-el-vergonzoso.html>



Análisis técnico de los componentes

Desempaquetando el vergonzoso rastreador del CTF

- Noticias - Noticias Destacadas -



Fecha de publicación en línea: Lunes 23 de marzo de 2015

Copyright © Nodo50 - Todos derechos reservados

El 4 de marzo de 2015, un dispositivo de seguimiento fue encontrado en el interior del paso de rueda de un coche de una asistente al [Circumvention Tech Festival](#) en Valencia. Solo unas pocas fotografías del dispositivo están disponibles públicamente (en [1](#) y [2](#)). Las marcas de los componentes del dispositivo de rastreo estaban tapadas con pegotes de resina epoxi negra sobre los chips.